

MILJÖARBETE PÅ VERKSTADEN LITEN CHECKLISTA

För ett effektivt miljöarbete på bilverkstaden – både internt och externt – har vi här sammanställt en liten checklista över praktiska saker som kan vara en bra utgångspunkt för komplettering efter verkstadens behov och arbetssätt.

- Utse en miljöansvarig på företaget så att ansvar och åtgärder blir tydliga och utförda
- Invallning farligt avfall och nya vätskor (finns invallning/ skyddspall?)
- Regler och råd rörande spilloljehantering och farligt avfall (se Alentec-Orions skrift som du hittar på fliken kvalitet och miljö www.midlandoil.se)
- Källsortering av farligt avfall. Vad sorteras och vad sorteras ej? Se även www.rangsells.se
- Märkning i verkstaden. Används fritt skyltmaterial för farligt avfall från Midland så att fat, tankar etcetera är tydligt och snyggt uppmärkta? Kontrollera även att märkningspliktiga kemikalier (exempelvis aerosoler) har "varningsmärkning" på förpackningen
- Hantering av brandfarliga produkter, exempelvis spolarvätska (står i brandklassat rum eller skåp?)
- Dokumentation. Upprätta en pärm med innehållet:
 - a) Miljöavtal och återvinningscertifikat med Midland
 - b) Övriga avtal, exempelvis hyresavtal batteribox
 - c) Prislistor tomemballage och frakter farligt avfall
 - d) Miljödeklarationer på hämtningar av farligt avfall
 - e) Säkerhetsdatablad för alla oljor och kemikalier
 - f) Annat/ övrigt?



EXEMPEL PÅ VANLIGA MILJÖBRISTER HOS BILVERKSTÄDER

Vanligaste miljöbristerna i tidningen Motorbranschens artikel om Stockholm Kommuns verkstadsinventering/ -kontroll 2014 (Motorbranschen nr 5, maj 2015). Miljö- & Hälsa dammsög alla bilverkstäder med 1-5 anställda. Här är resultaten:

1: 35% av verkstäderna saknade emballagemärkning av vad för farligt avfall (FA) de innehöll.

Lösning: Beställ fatetikett ex-vis "oljafilter" via Midland webshop när du beställer nytt tomemballage.

2: 17% av verkstäderna förvarade FA på ett sådant sätt att risken för spill/ läckage till avlopps-, dagvattenbrunn eller oskyddad mark föreligger.

Lösning: Beställ invallning ex-vis skyddspall eller Farligt Enkelt (invallningsskåp) via Midland/ Ragn-Sells. Se till att absorptionsmedel finns, tillräckligt brandskydd, brandvarnare samt täcklock för brunnar exempelvis.

3: Flera verkstäder saknade oljeavskiljare. Bland de som hade oljeavskiljare så skötte 25% inte den på rätt sätt rörande tömning. Många trodde att fastighetsägaren hade ansvaret eller så trodde fastighetsägaren att hyresgästen (bilverkstaden) hade ansvaret.

Lösning: Kolla upp ditt hyresavtal och ta reda på vem som ansvarar för vad. Upprätta plan för tömning samt rutin för dokumentation av åtgärderna om det saknas.

Notering från Midland: I tillägg till fakta ovan, så är Midlands erfarenhet att många verkstäder inte har koll på besiktningsansvar, tid för besiktning och -dokumentation av spilloljetankar (gäller volymer över 1 000 L).

För mer information, se www.midlandoil.se